

洛阳龙鑫钼业有限公司 2026年社会招聘岗位及任职要求明细表

序号	部门	招聘岗位	招聘人数	岗位职责	任职要求
1	选矿部 破碎车间	叉车工	1	1. 负责原矿给料、矿石转运、产品装车、场地平整等； 2. 严格执行出车前、作业中、收车后检查制度； 3. 做好日常润滑、紧固、清洁工作； 4. 注意观察周边环境，确保作业安全，做好交接班记录； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 持有有效期内叉车操作证书； 4. 能适应三班倒作业，具备应急处理能力。
2		天车工	1	1. 负责各车间检修过程中设备、备件、材料等的吊装、搬运、就位； 2. 作业前检查制动器、钢丝绳、吊钩、限位器、警铃等安全装置，确认完好可靠； 3. 与司索指挥人员密切配合，确认吊物捆绑牢固、重心平稳，严禁超载、斜拉、猛起猛落； 4. 负责天车日常维护保养、清洁润滑，发现故障及时报修并记录； 5. 做好设备运行记录、交接班记录，保持操作室整洁； 6. 参加安全、技能培训，完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 持有特种设备工作证（起重设备）； 4. 能适应三班倒作业，具备应急处理能力。
3		圆锥破碎机操作工	5	1. 检查入料口、排矿口及破碎腔卡堵并及时排除； 2. 检查衬板、分料盘及紧固螺栓，严禁带负荷启动； 3. 调整排矿口尺寸，监控润滑油、液压油油位和油质； 4. 严格按空载启动、少量给矿、逐步满负荷程序操作； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上矿山工作经验； 4. 了解机械设备安全操作规程； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
4		高压辊磨机操作工	5	1. 检查入料口、排矿口卡堵，监控主电机频率、电流、轴温； 2. 检查挤压辊轴承温度、辊缝差及压力参数； 3. 定时检查润滑油、液压油及冷却系统； 4. 做好设备维护保养和运行记录； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上矿山工作经验； 4. 了解机械设备安全操作规程； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。

序号	部门	招聘岗位	招聘人数	岗位职责	任职要求
5	选矿部 破碎车间	带式输送机操作工	6	1. 检查机头滚筒、尾轮、转向滚筒杂物，清理； 2. 检查电机、轴承、托辊等，确保皮带跑偏≤5%，不超负荷； 3. 检查皮带张紧度、清扫器、拉线开关、除铁器等； 4. 做好巡检记录，异常及时汇报； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上矿山工作经验； 4. 了解机械设备安全操作规程； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
6		中控操作工	4	1. 按规程远程控制设备启停，监控运行参数（电流、压力、料位等）； 2. 根据工艺调整参数，确保设备高效低耗运行； 3. 迅速确认报警信息，重大情况立即上报； 4. 准确记录生产数据，与现场岗位密切沟通； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上矿山工作经验； 4. 熟悉计算机操作，了解DCS/PLC控制系统； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
7	选矿部 磨浮车间	浮选工	7	1. 负责粗扫选、预精选、精选等工艺操作； 2. 勤观察矿石性质、泡沫状况，合理调整药剂添加量、充气量、泡沫层厚度； 3. 提高粗精矿产率，降低尾矿品位，提高回收率； 4. 按时巡回检查，记录运行参数，及时处理上报异常； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历、理工类专业； 3. 具有2年及以上浮选工工作经验（出具相关工作证明及社保证明）； 4. 持有浮选工职业技能证书（中级工及以上）优先； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
8		球磨机操作工	5	1. 按规程正确操作球磨机，执行维护保养制度； 2. 负责物料磨碎，按要求测量和调整磨矿浓细度； 3. 巡回检查球磨机、分级机等设备，记录工艺参数； 4. 发现问题及时处理并上报班组； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历； 3. 具有2年及以上球磨机操作工工作经验（出具相关工作证明及社保证明）； 4. 持有磨工或选矿工职业技能证书（中级工及以上）优先； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。

序号	部门	招聘岗位	招聘人数	岗位职责	任职要求
9	选矿部 磨浮车间	有色金属 干燥工	4	1. 操作压滤机对钼精矿、铅精矿进行压滤； 2. 操作干燥机对钼精矿进行干燥、包装、摆放； 3. 保证精矿含水量、重量符合指标； 4. 巡回检查设备，记录参数，及时处理上报异常； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上矿山工作经验； 4. 了解机械设备安全操作规程； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
10		中控操作工	4	1. 按规程远程控制设备启停，监控运行参数（电流、压力、料位等）； 2. 根据工艺调整参数，确保设备高效低耗运行； 3. 迅速确认报警信息，重大情况立即上报； 4. 准确记录生产数据，与现场岗位密切沟通。 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上矿山工作经验； 4. 熟悉计算机操作，了解DCS/PLC控制系统； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
11	选矿部 检修车间	维修电工	8	1. 按包机制度对仪表、电气设备进行日常巡检、维护保养； 2. 做好清洁、润滑、辐射剂量测量（放射性仪表）等工作； 3. 严格执行安全规程，填写巡检、检修记录； 4. 积极参加技能培训，参与技术改造； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上维修电工工作经验； 4. 持有有效期内电工特种作业（高低压）操作证； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。
12		焊工	7	1. 在检修班组领导下完成设备焊接、切割等作业； 2. 严格执行焊接安全操作规程，确保焊接质量； 3. 参与设备大修及日常维修中的焊接任务； 4. 做好焊机保养和工器具管理； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上焊工工作经验； 4. 持有有效期内特种作业（熔化焊接与热切割作业）操作证； 5. 能适应三班倒作业，具备基本故障判断能力。

序号	部门	招聘岗位	招聘人数	岗位职责	任职要求
13	选矿部 尾矿车间	尾矿工	4	1. 按规定路线和频次对尾矿库坝体、库区水位、干滩长度、浸润线、排洪设施等全面巡检； 2. 负责监测仪器、照明等设备的维护管理； 3. 发现异常及时记录并上报，参与隐患治理； 4. 遇突发险情立即应急措施并上报，配合抢险处置； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上尾矿工工作经验； 4. 持有有效期内特种作业（尾矿作业）操作证； 5. 能适应三班倒制度，具备应急抢险能力。
14		挖掘机司机	2	1. 驾驶挖掘机进行子坝筑坝、坝面平整、排洪设施清理等； 2. 确保筑坝质量符合设计要求，不影响坝体稳定； 3. 做好出车前、作业中、收车后检查保养； 4. 注意观察周边环境，避开危险区域，确保作业安全； 5. 积极参加安全、技能、企业文化培训及上级会议精神学习，提升综合素质与操作技能； 6. 按时完成上级交办的其他相关工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历，理工类专业； 3. 具有2年及以上挖掘机司机工作经验； 4. 持有有效内挖掘机操作证； 5. 能适应三班倒作业，具备应急抢险能力。
15	技术中心	测量工	2	1. 负责做好项目区的控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志； 2. 了解最新测量技术，正确使用测量仪器； 3. 做好项目的施工放线工作，对关键部位的放线，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序、做好记录并签认； 4. 负责项目工程的测量验收、测绘数据审核、整理绘制测绘成果及相关图纸； 5. 负责对测量仪器的定期保养，建立仪器设备台帐，妥善保存测量资料； 负责做好项目区的控制测量工作，熟悉各主要控制标志的位置，保护好测量标志； 6. 了解最新测量技术，正确使用测量仪器； 7. 做好项目的施工放线工作，对关键部位的放线，必须实行一种方法测量、多种方法复核的观测程序、做好记录并签认； 8. 负责项目工程的测量验收、测绘数据审核、整理绘制测绘成果及相关图纸； 9. 负责对测量仪器的定期保养，建立仪器设备台帐，妥善保存测量资料。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历； 3. 具有2年及以上测量工作经验； 4. 持有测量员证； 5. 了解矿山测绘工作流程，具备独立测量工作能力。

序号	部门	招聘岗位	招聘人数	岗位职责	任职要求
16	技术中心	化验工	5	1. 负责样品的接收、登记、编号、流转； 2. 负责样品的加工、副样的保存； 3. 负责制样室设备的维护管理工作； 4. 负责样品的基础检测，操作常规仪器，记录数据并协助整理报告； 5. 做好化验室安全卫生工作，节约用水用电；做好实验室器皿的清洗、归类存放工作，保持室内整洁卫生； 6. 根据《作业指导书》，严格按照安全操作规程要求，进行样品检测分析工作； 7. 发现测试结果出现异常时，要查找原因，重新测定样品，并及时报告负责人； 8. 努力学习业务知识，刻苦钻研检测技术，探讨掌握的分析方法，不断提高检测水平； 9. 按照要求做好原始记录，负责收集整理、归纳入档； 10. 完成上级安排的其他临时性工作。	1. 40周岁及以下（1985年10月31日后出生）； 2. 全日制大专及以上学历； 3. 具有2年及以上化验工作经验（出具相关工作证明）； 4. 了解有色金属化验工作流程，具备有色金属分析化验能力。
合计			70		